

Réception des pieds  
tournés



Collage des  $\frac{1}{4}$  de  
rond



Vérification sur le XK 5



Pose des traverses  
et vérification des  
cotes



Assemblage  
de traverses



Vue de dessus :  
les traverses sont  
faite d'un panneau  
de médium de  
2cm et un  
panneau de CP de  
1Cm



Assemblage :  
NB: la charnière  
prévues pour  
l'assemblage a  
finalment été  
remplacée par un  
angle fixe qui  
apporte plus de  
rigidité



Prêt pour la  
teinture



Positionnement sous  
le XK 5 pour vérifier  
l'assemblage avant  
teinture



Vernis teinté pour  
donner de la  
couleur et cachet,



Il faut un certain  
nombre de couches  
de vernis pour  
arriver à une teinte  
acceptable,



Version finalisée et  
câblée, orgue prêt à  
jouer 😊